



BMW 218 d

EZ 11/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 212.236km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d [DE - Van5 218d EU6, Sport Line (->11.2015), 2014 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA2C11020V337547	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.236km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.118km	Letzter Service am 01/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	1150 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	820 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Haubendämpfer ohne Funktion,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Sport Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn

• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht LED
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Auspuffblenden verchromt	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Licht-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Leseleuchten vorn	• Leseleuchten hinten
• Gepäckraumbeleuchtung	• Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED
• Instrumententafel mit Kontrastnaht	• Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race	• Sportsitze vorn
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Auspuffblende verchromt, schwarz
• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ



Sonderausstattung

• Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Servolenkung Servotronic	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Multifunktion für Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.11.2014	0005	BWP00082	02	01	0110/04000	210
M1	AC		04342	04342	1800	1800
WBA2C11020V337547	5		1555	1555	001485	-
BMW				00075		-
UKL-L			0109	001955	001955	
2Cl1			01060	00930		
6A1500C0			01060	00930		
			076	03000	071	
218d Active Tourer			01300	0725	005	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60	R16 92V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60	R16 92V		
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W				Schwarz	9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I				el*2007/46*0371*16		
Diesel				29.09.2014	K	EJ738584
0002	36W0	01995				
F.1/F.2: 2030 B.ANHÄNGERBETRIEB*7.2/8.2: 1040 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.RGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *STU						
FE PM5,AB 14.11.2014*						

[illegible][illegible]

Service Historie

OK	11.01.2017	BMW
	46118 km	30637
OK	20.10.2015	BMW
	19339 km	01032



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)