



Opel Corsa e First Edition

EZ 09/2020 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 84.613km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa e First Edition [DE - LimS5 e, First Edition, 2019 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUHZKXZL4340600	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.613km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.206km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 50,0 kWh	Ladezeit - Schnell * 0,5 h	Ladezeit - Normal * 5,2 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; mehrere Warnleuchten aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Audiosystem Multimedia
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrofahrzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- HV-Batterie 50 kWh (46 kWh netto)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Luftfeuchtesensor | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor Starterknopf | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Nebelschlussleuchte | • Opel Connect |
| • Original Fahrzeug Farbe: PEPPERONCINO RED | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abbiegelicht | • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Heckleuchten LED |
| • Ladekabel Universal mit Industriestecker (16 A) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Sitzheizung vorn |
| • Voll-LED (IntelliLux) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













17.09.2020	1889	ABX00003 5	2	1	174
M1	AB	4055-4055	174	174	174
VXKHZKXZL4340600	2	1430-1435	153	153	153
OPEL					
U					
H					
ZKXZ-X0A000					
CORSA					
PSA AUTOMOBILES (F)					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					
Schräghecklimousine					
715/2007*2018/1832AX					
2017/1151:WLTP, reine Elektro					
Elektro					
0004	30AX				
205/45 R17 88H XL					
205/45 R17 88H XL					
RdV					
62*2007/46*0839*09					
27.03.2020					
FT986410					

Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen

Wahre HU: *Dr. 27*

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und die zutreffenden Zulassungsbehörden nach Maßgabe der Fahrzeugkategorie getrennt nach Fahrzeugtypen angeben.
Bei Veränderung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Bezahlung der Zulassungsgebühr Teil I und Teil II auszuweisen. Die Zulassungsgebühr muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassung vorzulegen.
Unterstützung der vorgeschriebenen Maßspflichten (Abmeldung, Ummeldung oder Ummeldung in einen anderen Zulassungsbezirk, Neulassung) werden durch Gebühren gebildet.

Ordnung der Folien:

Außerbetriebnahme am 22.07.2026

Landratsamt Lichterfeld
Zulassungsbehörde
99219 Lichterfeld

JBVCSXRS

Landratsamt Lichterfeld
Zulassungsbehörde
99219 Lichterfeld

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: *17.09.2020* km: *26206*

Motoröl: *✓*

Qualität: *✓*

Viskosität: *W-*

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: *30 °C*

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Autoserviceteam Service Partner
Stempel und Unterschrift

Autohaus Kropf GmbH
Goerdelerstr. 4 • 91058 Erlangen
Tel. 09131072090 • info@kropf-automobile.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)