



Peugeot 308 Allure

EZ 02/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 246.851km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure [DE - Kb5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, Allure, 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN VF3LCBHZWGS283793	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 246.851km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 224.191km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- City-Paket
- Drehzahlmesser
- Dynamik-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Bremskraftregler
- Dachreling (Aluminium)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Frontscheibe Verbundglas	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe Automatik - (6-Stufen)	• Gurtkraftbegrenzer
• Gurtstraffer	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung elektrisch	• Licht- und Regensensor
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM	• Parkbremse elektrisch
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn (doppelt)	• Seitenaufprallschutz
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonderlackierung Hurricane Grau	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• USB-Schnittstelle	• WIP-Bluetooth
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

• Alcantara-Paket	• Clever-Paket
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Innenausstattung: Ziernähte farbig
• Laderaumschienen	• Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar


- | | |
|----------------------------------|--|
| • Lendenwirbelstütze vorn | • Navigationssystem Plus |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Sicherheits-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder |
| • Sitze vorn mit Massagefunktion | • Sitzheizung vorn |
| • Türgriffe außen verchromt | • Verglasung hinten abgedunkelt |
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)