



Volkswagen Tiguan

EZ 01/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 183.910km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZEW075455	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.910km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 173.537km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungspaket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic

• Innenausstattung: Stoff / Alcantara	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Parkbremse elektrisch	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent



Sonderausstattung

• Ambiente-Paket	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Highline-Plus-Paket mit Navigation
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Top-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Ambiente-Beleuchtung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Einparkhilfe hinten	• Spiegel-Paket
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher) | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Einparkhilfe hinten | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Fußmatten Textil |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Notiz Nr. 22	
1. Name durchgelesen wurde 2. ☒ Dienstbesuch 3. ☒ Inspektion 4. ☒ und Austauschöl 5. ☒ alle wesentlichen Inspektionen durchgeführt 6. ☒ Longlife Motoröl verwendet 7. ☒ Karosserieprüfung 8. ☒ Neuanweisungsführung 9. ☒ Kundenwunsch 10. ☒ Check auf neue Ausrüstung vorgenommen	11. Name, Wochentag, Jahr 12. ☒ Adressat 13. ☒ Erstbesuch 14. ☒ Dienstschulung 15. ☒ Geräte 16. ☒ Getriebe 010, 011, 012 17. ☒ Halbleitung 01 18. ☒ Luftwende 19. ☒ Halbleitung (Drehzahl) 20. ☒ Steuer- und Füllstandsdiagnose 21. ☒ Zylinder 22. ☒ Zylinder 23. ☒
Dienste durchgeführt am: 09.12.2005 bei dem Dienst: 173532 Werknummer: 1786 Dienste durchgeführt von: BENTON & BOWLES KREUZBERG KREUZBERG KREUZBERG BENTON & BOWLES KREUZBERG KREUZBERG KREUZBERG Geplant für Fachkategorie:	Longlife Motorölgebinde BENTON & BOWLES KREUZBERG KREUZBERG KREUZBERG BENTON & BOWLES KREUZBERG KREUZBERG KREUZBERG Geplant für Fachkategorie:
Die nächsten Service-Termine Kein Service-Intervall länger oder am (Datum): 12/2006 oder bei (Mei-Kilom): 205.000	
Welcher Service-Erhaltungsplan ist zu voll zu verwenden? am (Datum): oder bei (Mei-Kilom):	

Dokumentation der Karosserieprüfung	

Acht. 15. Prüfungsergebnis, falls für die Folgebewertung zu verwenden	
Das Fahrzeug entspricht in Abs. 15 hinsichtlich Teile nach folgenden Kriterien: 1. ☒ Körper 2. ☒ Motor 3. ☒ Steuerung	
Mängel festgemacht? Ja ☐ Nein ☒	
Beschreibung der Mängel:	
Geplant für Fachkategorie:	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)