



Smart fortwo Basis 52 kW

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.986km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, passion, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4533421K194171	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.986km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 93g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten seitlich Weiß
• Bordcomputer	• Design- und Ausstattungslinie passion
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 3-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kombiinstrument mit Monochrom-Display	• Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
• Kühlermaske schwarz, genarbt	• Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Tagfahrlicht LED
• Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Volldach	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
• Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Bodypanel Cool Silver Metallic | • Cool & Media-Paket |
| • Komfort-Paket | • Laderaumabdeckung |
| • Audiosystem Smart mit Touchscreen | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










27.03.2017	1313	EGE00049 2	2	1	52/6000	151
M1	AD		2740-2740		1672-1672	
WMF4533421K19471		0	1555-1555		890-890	
SMART						
451			93	1150		1150
5311G6			520	660		
DZBAA202			520	660		
			84	3750		71
FORTWO COUPE						2
DAIMLER (D)						
Fz.3 Pers.bef.b. 8 Spl.			165/55 R15 81T			
Coupe			185/90 R15 84T			
715/2007*136/2014W			Schwarz			9
EUR06W:WPVCL M. N. I			*12003/1116*0413*33			
Benzin			20.01.2017		K	E5843432
0001	35W3	999				

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)