



Ford Fiesta Titanium

EZ 03/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 187.866km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 91***
 Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, Titanium, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDDU55498	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.866km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(2 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	1265 
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Antischlupfregelung (ASR) + ABS	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachhimmel Stoff
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)	• Fußmatten Velours
• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5	• Getränkehalter vorn
• Handbremshebelgriff Leder	• Heckklappengriff verchromt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT	• Projektor-Nebelscheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer Projektionslinsen-Design	• Servolenkung elektrisch

- | | |
|--|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Tagfahrlicht LED | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Cool & Sound-Paket 4 | • Easy-Driver-Paket 2 |
| • KeyFree-System | • Lackierung Racing Rot uni |
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 8 Lautsprecher | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Parkpilotsystem hinten |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)




Rad (Kerben)




Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Abdeckung nicht vorhanden



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)