



Mercedes-Benz B 200 Turbo

EZ 04/2008 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 187.426km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 01***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 Turbo [DE - Van5 B 200 Turbo EU4, (Facelift) 2008 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WDD2452341J366777	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.426km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 193 PS (142 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.034 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 142 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Chrom-Paket
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner

- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich / Rips
- Licht- und Sicht-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sport-Fahrwerk
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Chrom-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)