



Seat Leon Cupra 280

EZ 03/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 158.245km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Cupra 280 [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, Cupra 280, 2015 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZFR108448	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.245km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 280 PS (206 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.041km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	145
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert mit Schriftzug
- Comfort-Paket 2
- Dynamic-Paket
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Innenraumlicht-Paket LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|---|---|
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 206 kW 16V TSI | • Original Fahrzeug Farbe: DYNAMIC |
| • Progressivlenkung | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Plus | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Fahrassistenz-Paket 2 |
| • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontkamera |
| • Innenraumlicht-Paket LED | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Panorama-Ausstelldach elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reserverad als Notrad | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Nachweise

Service-Nachweise		Datum: 22.11.2023	
LongLife Service:	JA NEIN	Km: 125.417 km	
Jahr- oder Laufleistungsguthaben Service:	☒ ☐	Rechnungsnummer: 102930	
Ölwechsel Service:	☒ ☐	Versicherungsfeldung:	
Inspektor:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	
Ölwechsel:	☐ ☒	Thomas Klink	
Mit Ölwechsel:	☐ ☒	Maria-Curie-Straße 15	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	59192 Bergkamen	
Stoß- und Polverfärb:	☐ ☒	Telefon: 02389-924110	
Luftfilter:	☐ ☒	Fax: 02389-926667	
Kraftstofffilter:	☐ ☒		
Zündkerzen:	☐ ☒		
Wendelstützlag:	☐ ☒		
2007 Di und Filter:	☐ ☒		
871:	☐ ☒		
WALDEN Kuppelung (DI):	☐ ☒		
Luftfilter und -schleuche:	☐ ☒		
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahnriemen:	☐ ☒		

SEAT MASTER Service

Ölölgehalt:

Ölöl:

Überprüfen des SEAT Handbuchs

Nächster fälliger Service:

Datum:

Km:

(falls zuzustimmen)

Hinweise:

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Stempel des Fachbetriebs:

RECHENKREIS KLING



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)