



Toyota Verso Edition

EZ 02/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 145.339km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Edition [DE - Van5 1.8 EU4, Edition, 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN NMTDG26R80R026226	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.339km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.830km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Luxembourg	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

(2 mm)

Vorne rechts

(2 mm)

Hinten links

(4 mm)
vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts

(4 mm)
vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 3. Sitzreihe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Außentemperaturanzeige |
| • Original Fahrzeug Farbe: GREY | |



Sonderausstattung

- Mica-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.02.2011		5018	AEO00022K	2	4440	108/5400
M1	AC				1620 - 1670	1790 - 1495 - 1560
NMTDG26R80R026226						
TOYOTA			3			
AR2					85	
ZGR21(WC)					162	2125
ZGR21L-GWFEPW(1E)					1220	1180
					1220	1180
TOYOTA VERSO					78	5750
TOYOTA EUROPE (B)					1300	450
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.					205/60R16 92V	
Kombilimousine					205/60R16 92V	
715/2007*692/2008P						
EURO5,F.P/Ci, M, N11					GRAU	7
Benzin					e11*2001/116*0350*04	
0001		35FO	1798		15.11.2010	DW7974

[illegible]

1.40 (90) nach 6 Jahre / 100.000 km Danach jedes Jahr / 10.000 km alle 60.000 km alle 6 Jahre / 90.000 km alle 4 Jahre / 60.000 km alle 4 Jahre / 60.000 km alle 4 Jahre / 60.000 km alle 2 Jahre / 45.000 km alle 90.000 km alle 2 Jahre / 60.000 km alle 2 Jahre / 30.000 km 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.00, 3.20, 3.40, 3.60, 3.80, 4.00, 4.20, 4.40, 4.60, 4.80, 5.00, 5.20, 5.40, 5.60, 5.80, 6.00, 6.20, 6.40, 6.60, 6.80, 7.00, 7.20, 7.40, 7.60, 7.80, 8.00, 8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 9.00, 9.20, 9.40, 9.60, 9.80, 10.00	Check durchgeführt Kilometerstand: 1277 Datum: 2.02.2016 TOYOTA S&S Passion 1.8 20100 Std. Zwischenw. (Jahreswechsel) Tel. 04473 9307-0 - Fax 04473 9307-1 Check durchgeführt Kilometerstand: 1277 Datum: 2.02.2016 TOYOTA S&S Passion 1.8 20100 Std. Zwischenw. (Jahreswechsel) Tel. 04473 9307-0 - Fax 04473 9307-1 Check durchgeführt Kilometerstand: 1277 Datum: 2.02.2016 TOYOTA S&S Passion 1.8 20100 Std. Zwischenw. (Jahreswechsel) Tel. 04473 9307-0 - Fax 04473 9307-1
---	--

Check durchgeführt:

Kilometerstand: 49.838

Datum: 13.6.2019

TOYOTA

Paladin 19

20100 Bsp Zwischen-Kaufvertrag

Check durchgeführt:

Kilometerstand:

Datum:

☐ Fitnesscheck

☐ Motoröl und Ölfilter



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle)




Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)