



Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stop

EZ 01/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 163.446km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 1.4 TSI (ACT) BMT/Start-Stop EU6, Comfortline, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZHE102763	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.446km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.766km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	330 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	380 	Heckklappe	280 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Medium Navigationssystem nicht vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe

• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Raucher-Paket

• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winter-Paket	• Antennen-Diversity
• Audiosystem: CD-Player	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fondbedienung Klimaanlage	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













04.01.2017	0603	B00002111	2	1	110/5000	218
M1	AC		4767	4887	1832	
WVWZZZ3CZHE102763	7		1462	1516	1429	
VOLKSWAGEN, VW				90		
3C			119	2000	2000	
ACCZEAX0			980	1070		
FM6FM62S032SV7MMVR261			980	1070		
PASSAT			74	3750	71	
VOLKSWAGEN-VW			1600	710	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R17 94W			
Kombilimousine			215/55 R17 94W			
715/2007*2015/45W			GRAU		7	
EURO6;W;P1/C1; M, N1-T			e1*2001/116*0307*46			
Benzin			19.10.2016	W K	ES472551	
0001	36W0	1395				
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1900 BIS 84						
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3635KG*BIS 84 ST						
EIG.:3935*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHROYN.						
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.Z.9.AUSN						
.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*						



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweis:

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
-Bremsen
-Bremsen
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht. *****

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2027.

(9) DEKRA
Ihr Prüfer
Dipl.-Ing. (FH) Werner Harms-Zumbrägel
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)