



Volkswagen Caddy Maxi Kasten BMT

EZ 10/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 91.763km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Kasten BMT [DE - Ka4 2.0 TDI BMT EU6, Maxi, 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2KZJX017099	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.763km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.064km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- Dachhimmel Komfort vorn
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nutzlast Standard
- Radstand 3006 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür rechts
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel konvex, rechts
- BlueMotion Technology
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheinwerfer Halogen H4
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- | | |
|---|--|
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Außenspiegel lackiert | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Bodenbelag vorn (Gummi) | • Cool & Find Paket |
| • Elektrik-Paket | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckklappe mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Heckscheibenwischer | • Innenleuchten im Fahrerhaus: LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lautsprecher (4) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Optik-Paket |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • WLAN-Hotspot | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Dachreling | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster | • Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungssensor | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Airbag Beifahrerseite | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Zuheizter | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.10.17	0603	BXG078159
N1	BB	
WV1Z7Z2KZJX017099	4	
VOLKSWAGEN, VW		
2KN		
BD0F5DX0		
L0J2FM5FM5A4057H1SN2VR27M		
MG20L1269		
CADDY		
VOLKSWAGEN-VW		
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t		
Van		
715/2007*2015/45X		
EUR06;X;PI/CI; N1 II		
Diesel		
0002	36X0	1968
TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:3600KG*BEI WERKSE ITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.VYST.F.A NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.5T VO*STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGT*		

[illegible]

 Kraftfahrt-Bundesamt OK-34022 Flensburg	
ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)	
nach § 21a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVO) in der Fassung vom 19.10.1980 (GBl. I S. 172), in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und Berechtigung der Bauart von Fahrzeugen sowie deren Kennzeichnung (FZV) in der Fassung vom 17.09.1988 (GBl. I S. 2145).	
Nachname der ABGL	D 22-4
Bauart	Fahrer auf Auffahrt auf Schienen mit Pendelzug
Typ	Wagnis FVH in Verbindung mit PT 2830 110
Prüfung von ABGL und Hersteller	Stabsamt www.stabsamt.com
Für die abgabenspezifischen Informationen zu technischen oder juristischen Details wird dieser Genehmigung mit folgenden Maßgaben erteilt: Der genehmigte Bauarttyp schließt jede Variante aus. StVZO, § 21 Abs. 1 Da diese Bauart keine komplexe Bauart ist, ist auf keinen Punkt der folgenden Forderung in der entsprechenden Bauartbeschreibung zu achten, die nicht, unabhängig davon, ob sie in der Bauartbeschreibung oder in einem anderen Dokument dieses genehmigten Bauarttyps festgelegt werden.	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Heckklappe (Steinschlag)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)