



Nissan Juke N-Connecta

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 81.804km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Juke N-Connecta [AT - SUV5 1.5 dCi EU6, N-Connecta 4x2 (Start/Stop), (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFCAF15U7185893	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.804km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.474km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Korrosionsschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	150
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Rost Achsträger vo. u. hi.

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dynamic-Control-System (Fahrprofilauswahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|---|--|
| • Innenspiegel abblendbar | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Laderaumboden variabel (Karakuri-System) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelkonsole Metallic-Lackierung |
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 81 kW Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nebelschlussleuchte |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2530 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer Klarglas |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Premium | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Glasdach |
|-----------------------|---------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01	Werkzeugkategorie	Drehlatte, Dreh- oder Dreh-Spindel-Schneidwerkzeug			
02	Werkzeugherstellung	Werkzeugherstellung			
03	Werkzeug	SUNTCAP18/188883			
04	Drehlatte	23.03.2018	Abg. Genehmigungsdatum	04.12.2018	
05	Drehlatte, Drehlatte	EG-Betreiberkennzeichen			
06	Drehlatte, Drehlatte	e1172007M12E121			
07	Drehlatte, Drehlatte				
08	Werkzeugkategorie	M/Fanormaleinrichtungen			
09	Werkzeug	Werkzeug			
10	Werkzeugherstellung	NESSAN AKB			
11	Werkzeug	F15SD004			
12	Werkzeug	Mehrfachschneidwerkzeug			
13	Funktion	Schneidwerk	A18	Bsp. Material	stahl
14	Ergebnis	1230 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
15	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
16	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
17	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
18	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
19	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
20	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
21	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
22	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
23	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
24	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
25	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
26	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
27	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
28	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
29	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
30	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
31	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
32	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
33	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
34	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
35	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
36	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
37	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
38	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
39	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
40	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
41	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
42	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
43	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
44	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
45	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
46	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
47	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
48	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
49	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
50	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
51	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
52	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
53	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
54	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
55	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
56	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
57	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
58	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
59	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
60	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
61	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
62	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
63	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
64	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
65	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
66	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
67	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
68	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
69	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
70	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
71	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
72	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
73	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
74	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
75	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
76	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
77	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
78	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
79	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
80	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
81	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
82	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
83	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
84	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
85	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
86	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
87	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
88	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
89	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
90	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
91	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
92	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
93	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
94	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
95	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
96	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
97	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
98	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
99	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl
100	Ergebnis	1770 kg	0-100	Bsp. Material	stahl





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Steinschlag)