



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 01/2021 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 83.888km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.5 TSI Start-Stopp EU6d, Comfortline OPF, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZMW017306	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.888km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.055km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich

- | | |
|--|---|
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design |
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Lautsprecher (8) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar | • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Chromleisten Stoßfänger hinten | • Dachreling silber |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Fahrassistenten-Paket |
| • Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) | • Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Notrufsystem	• R-Line-Paket Exterieur
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
• Safesicherung	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Urano-Grau uni	• Spiegel-Paket
• Standheizung mit Standlüftung	• Stoßfänger R-Line
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Dach (Delle)