

Ford

TRANSIT 350 L3 2.0 TDCI

VIN: WF0EXXTTREPS32275



Beschreibung

	Zulassungsdatum 01/02/2024	Laufleistung 152595 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1996	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 125 KW	

Equipment

Standard

Abbiegelicht	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
Dockingstation (MyFord Dock)	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Bremsassistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber elektrisch	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Getriebe 6-Gang	Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)	Heizung mit Umluftschaltung
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	Klimaanlage	Klimaautomatik
Kühlergrill mit Chromleiste	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer	Parkpilotsystem vorn und hinten
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 3750 mm	Reifen 215/65 R15C ...T
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger hinten
Seitenschutzleisten	Start/Stop-Anlage	Technologie-Paket 2
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Rückfahrkamera	Trend
Trittsstufe hinten integriert	Verzurrösen (10)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Luftzusatzheizung elektrisch

Optional

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	Airbag Beifahrerseite	Mittelarmlehne für Fahrersitz
Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay	Außenleuchten hinten oben LED	Außenspiegel elektr. anklappbar
Batterieüberwachung programmierbar	Express-Line-Paket	Holzfußboden im Laderaum
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoffboden	Verzurrösen (6)	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheibenwischer mit Regensensor
Frontscheibe heizbar	Fzg. ohne Innenspiegel	Generator verstärkt
Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)	Karosserievariante: Hochdach (H2)	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Raucher-Paket	Reserverad in Fahrbereifung
Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Stahlfelgen 6,5x16
Tagfahrlicht LED	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	

Zusätzliche Kosten

Name
Lackvorbereitung

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails

Bewertungsdatum	Versanddatum
14/08/2026	17/08/2026





Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Kratzer	Smart Repair
	   		
002	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
	  		
003	Tür / Rechts Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren

			
004	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
005	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
006	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
007	Inspektion 4 Fehlt / - ¹	Fehlt	Ersetzen
			
008	Inspektion 5 / - ²	Fehlt	Ersetzen
			
009	Dachholm / Rechts Material : Metall	Kratzer	Smart Repair
			

010	Dachholm / Vorne Rechts Material : Metall	Delle	Reparieren
			
011	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
012	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
			
013	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : R / Traglastindex : 118 / Reifenmarke : CONTINENTAL / Breite : 235 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen
			
014	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : R / Traglastindex : 118 / Reifenmarke : CONTINENTAL / Breite : 235 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen
			
015	Radkappe / Vorne Rechts	Fehlt	Ersetzen



¹ Inspektion 4 Fehlt
² Inspektion 5 Fehlt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Mechanischer Schlüssel
- ☒ Serviceheft
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☒ Werkzeugsatz

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	3.5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4.5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz/ Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Inspektion 4 Fehlt / - / Fehlt



Inspektion 5 / - / Fehlt



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Rechts / Kratzer



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Radkappe / Vorne Rechts / Fehlt