



Mercedes-Benz C 400 4Matic

EZ 07/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 97.775km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 400 4Matic [DE - Kb5 C 400 EU6, 4Matic Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052661F613369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.775km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.530km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	80	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Getriebe Automatik - (9-Stufen) |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ambiente-Paket |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Avantgarde Interieur |
| • Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenhimmel schwarz |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Park-Paket |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Surround-System Burmester | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Lenkrad (Leder) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem: COMAND Online |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED High Performance | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















17.07.2017	1313	BHN00418 4	02	02	0245/06000	250
M1		AC	04771 - 04771	1839 - 1839		
WDD2052661F613369			1467 - 1467	001730 -		
MERCEDES-BENZ				00075		
204 K			0174	002305	002305	
R25EP1			01125	01210		
CLAA0521			01125	01210		
			095	03750	074	
C 400 4MATIC			01800	0750	005	
DAIMLER (D)			225/50 R17 94W			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/50 R17 94W			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	36W0	02996				
P.4: 5250-6000*F.1/F.2:+60 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+90 B.A						
NH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.S						
PEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM						
.S.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR B						
MISSIONSKLASSE: 17.07.2017*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Korrosion



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Korrosion



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)