



Volvo V60 R Design

EZ 10/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 97.775km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 R Design [DE - Kb5 D3 EU6d-T, R Design, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZW72VDL2359565	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.775km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.643km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	277 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)

• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten umklappbar
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad heizbar (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
• Navigationssystem Sensus	• Parkbremse elektrisch
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sport-Fahrwerk tiefergelegt
• Sport-Pedalerie	• Sportsitze Leder / Mesh-Textil
• Start/Stop-Anlage	• Textilfussmatten
• Verglasung getönt	• Volvo ON CALL
• Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay	• Wegfahrsperre
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE



Sonderausstattung

• Alarmanlage mit Fernbedienung	• CD-Player
• Head-up-Display	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
• IntelliSafe PRO-Paket	• Laderaum-Paket Pro
• Licht-Paket	• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
• Parkassistent-Paket	• Radioempfang digital (DAB)
• Rückfahrkamera mit 360° Surround View	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)


• Sitzheizung hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose 230V	• Türsicherungssystem hinten elektrisch
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar	• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
• Keyless Drive	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Handschuhfach abschließbar	• Befestigungssystem im Gepäckraum
• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Ambiente-Beleuchtung
• Rückfahrkamera	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Lackschaden)