



BMW 218 d Advantage

EZ 08/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 177.805km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2E510505G57188	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.805km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.166km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Check-Control-System
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traktions Control (DTC)
• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BROWN |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze hinten mechanisch verstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Business-Paket |
| • CD-Laufwerk | • Chrome-Line Exterieur |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Farbmonitor (6,5 Zoll) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckgepäckträger Vorbereitung |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finline | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Sportsitze vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)