CarOnSale

# Toyota Proace L2 Electric Family+

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2022 | 10.405km | 77 PS | Elektrisch | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Proace L2 Electric Family+ [AT - Bs4 Electric, L2 Electric Family+ (75 kWh), 2022 - 2023] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>YARVZZKXZGZ235378 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>10.405km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>77 PS (57 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Elektrisch | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>0 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>9 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2022 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Hochvoltbatterie

| BATTERIEKAPAZITÄT | LADEZEIT - SCHNELL | LADEZEIT - NORMAL |
|---|---|---|
| 75,0 kWh | 0,5 h | 7,0 h |

| BATTERIESPANNUNG |
|---|
| 450 V |

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

| REIFENTYP | FELGE |
|---|---|
| Sommerreifen | Leichtmetall (17 Zoll) |

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS | HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 155 µm | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 95 µm | Türe hinten rechts | 280 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 400 µm ⚠ |
| Motorhaube | 95 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel Wagenfarbe, Spiegelfuss Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 75 kWh
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: RICH OAK
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 8-Sitzer
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
B2*2007/46*0557
YARVZZKXZGZ235378
3100 KG
4100 KG
1 – 1500 KG
2 – 1650 KG

CarOnSale

























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)