



## Seat Leon Cupra R

EZ 08/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 93.038km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 34\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                   |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Seat                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Leon Cupra R [DE - LimS5 2.0 TSI EU6, Cupra R, (Facelift) 2017 - 2018] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>VSSZZZ5FZJR146905                                                                          | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>93.038km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Alcantara                                                                              | Leistung<br>310 PS (228 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.984 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                            | Letzter Service<br>81.708km                                    | Letzter Service am<br>05/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                        | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2018                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                   | CO2-Emissionen<br>170g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>7.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

  
(5 mm)  
Kratzer

Vorne rechts

  
(5 mm)  
Kratzer,  
Kerben

Hinten links

  
(6 mm)

Hinten rechts

  
(6 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 140                      | Kotflügel vorne rechts   | 150                      |
| Türe hinten links       | 140                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 150                      |
| Dach                    | 160                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Plus
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Dynamic-Paket
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

|                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| • Getriebe 6-Gang                                   | • Handschuhfach beleuchtet                                                             |
| • Heckleuchten LED                                  | • Heckspoiler                                                                          |
| • Hochleistungs-Bremssättel (Bremssättel Schwarz)   | • Innenraumlicht-Paket LED                                                             |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                 | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                                                      |
| • Karosserie: 5-türig                               | • Kennzeichenbeleuchtung LED                                                           |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                   | • Knieairbag Fahrerseite                                                               |
| • Kopf-Airbag-System                                | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                                          |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar   | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar                                     |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion           | • Leuchtweitenregelung                                                                 |
| • Licht- und Regensensor                            | • Licht- und Sicht-Paket                                                               |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)        | • Mittelkonsole vorn mit Mittellarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Modellpflege                                      | • Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI                                                      |
| • Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI KAT (CJXG)        | • Parkbremse elektrisch                                                                |
| • Progressivlenkung                                 | • Radioempfang digital (DAB)                                                           |
| • Reifenkontroll-Anzeige                            | • Rückfahrkamera                                                                       |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                  |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                      | • Scheinwerfer LED                                                                     |
| • Schließ-/Startsystem Kessy                        | • Seitenairbag                                                                         |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sicherheits-Paket                                                                    |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                  | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                                    |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara         | • Sitzheizung vorn                                                                     |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)       | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                                         |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra                         | • Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen                                 |
| • Sprachsteuerungs-System                           | • Start/Stop-Anlage                                                                    |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links            | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links                                               |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn                 | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn                                                        |
| • Stoßfänger lackiert                               | • Tagfahrlicht                                                                         |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                      | • Wärmeschutzverglasung                                                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung             |                                                                                        |



## Sonderausstattung

- |                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Metallic-Lackierung |
|-----------------------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

| S   V                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCAT S.A.                           |                                                                                                                                                                              |
| <b>Inspektion</b>                   |                                                                                                                                                                              |
| Datum                               | 2008-07-20                                                                                                                                                                   |
| Leistung                            | 2.047 km                                                                                                                                                                     |
| Auftragsgesamt                      | 20415                                                                                                                                                                        |
| Beauftragter Zustachler             | ✓ Techno-Pulsar                                                                                                                                                              |
| Zustandgeber von                    | Per technischer Dienst wird festgestellt, dass die Funktion des Motors nicht einwandfrei ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zum Hersteller des Motors (Scania) zu bringen. |
| <b>Reparatur Service Partner</b>    |                                                                                                                                                                              |
| Personen                            | 1                                                                                                                                                                            |
|                                     | Es wird festgestellt, dass die Funktion des Motors nicht einwandfrei ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zum Hersteller des Motors (Scania) zu bringen.                     |
| <b>Erstellung der Werkstatt</b>     |                                                                                                                                                                              |
| Datum                               | 2008-11-11                                                                                                                                                                   |
| Leistung                            | 1.789 km                                                                                                                                                                     |
| Zustandgeber von                    | Per technischer Dienst wird festgestellt, dass die Funktion des Motors nicht einwandfrei ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zum Hersteller des Motors (Scania) zu bringen. |
| <b>Ausgewählter Service Partner</b> |                                                                                                                                                                              |
| Personen                            | 1                                                                                                                                                                            |
|                                     | Es wird festgestellt, dass die Funktion des Motors nicht einwandfrei ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zum Hersteller des Motors (Scania) zu bringen.                     |
| <b>Ergebnis Inspektion</b>          |                                                                                                                                                                              |
| Datum                               | 2008-07-20                                                                                                                                                                   |
| Leistung                            | 2.047 km                                                                                                                                                                     |
| Auftragsgesamt                      | 20415                                                                                                                                                                        |
| Zustandgeber von                    | Per technischer Dienst wird festgestellt, dass die Funktion des Motors nicht einwandfrei ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zum Hersteller des Motors (Scania) zu bringen. |
| <b>Ausgewählter Service Partner</b> |                                                                                                                                                                              |
| Personen                            | 1                                                                                                                                                                            |
|                                     | Es wird festgestellt, dass die Funktion des Motors nicht einwandfrei ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zum Hersteller des Motors (Scania) zu bringen.                     |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)