



Toyota Avensis Edition-S

EZ 10/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 147.783km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Avensis Edition-S [DE - Kb5 1.8 VVT-i EU6, Edition-S, 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN SB1EG76L90E126764	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.783km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.717km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Design-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar


• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
• Multi-Funktions-Display (TFT)	• Navigationssystem (Touch 2 & Go)
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Original Fahrzeug Farbe: DK. Steel Mc.	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht LED
• Toyota Safety Sense	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Check durchgeführt: Kilometerstand: 107.786 Datum: 5.10.13 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Check durchgeführt: Kilometerstand: 112.296 Datum: 9.10.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Öl Filter Polle DOT LuRi
Check durchgeführt: Kilometerstand: 119.732 Datum: 30.10.15 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Check durchgeführt: Kilometerstand: Datum:	
Check durchgeführt: Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt: Kilometerstand: Datum:	

Stempelblätter können nur zur Bewertung, wenn das elektronische Bordbuch des Toyota in Ihrem Land nicht zur Verfügung steht.

Check durchgeführt: Kilometerstand: 10.284 Datum: 07.11.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Check durchgeführt: Kilometerstand: 10.284 Datum: 07.11.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Öl Filter Polle DOT LuRi
Check durchgeführt: Kilometerstand: 10.284 Datum: 07.11.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Check durchgeführt: Kilometerstand: 10.284 Datum: 07.11.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	
Check durchgeführt: Kilometerstand: 10.284 Datum: 07.11.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	Check durchgeführt: Kilometerstand: 10.284 Datum: 07.11.14 Kfz-Technik-Krämer Christian Krämer Kemptener Str. 47a - 87344 Gessertshausen Tel. 06337/860046 - Fax 06337/860081	

Stempelblätter können nur zur Bewertung, wenn das elektronische Bordbuch des Toyota in Ihrem Land nicht zur Verfügung steht.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)