



Ford Focus ST-Line

EZ 03/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 74.357km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus ST-Line [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF06XXGCC6JS78903	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.357km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: MOTORSCHADEN! (Fehler: Zylinder 3 ohne Kompression);
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|--|--|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Gurtstraffer | • Original Fahrzeug Farbe: RED CANDY/CANDY RED |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Business-Paket 2 | • Dachreling |
| • Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Sicht-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | • Mittelkonsole Premium |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Nebelscheinwerfer |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Coming-Home-Lichtfunktion | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









29.03.2018	8566	RJP00059 7	2	1	110/6000	208
M1	AG		4560-4689		1923	
WF06YXGCC6JS78903	7		1482-1510		1388	
FORD				90		
DVB			140	1900	1900	
M8DB16X			980	995		
5H1BAAMC			980	995		
FOCUS			77	3750	72	
FORD (D)			1500	690	5	
Fz.z.Fors.Lof.F. 8 Spl.			205/55 R16 91 V			
Kombilincousine			205/55 R16 91 V			
715/2007/2016/646W						
EURO6/N/PI/CI, M, W1.1			Rat		3	
Benzin			013*2007/46*1138*23			
0001	3690	1498	30.08.2017		K1	E26322469
F.1/F.2: 190 KG B.						
ANHANGEBETRIEB						
WW-ANK LT.EGTG						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)