




Monture équipée de 8 galets polyamides montés sur roulements à billes.
Hanger equipped with 8 polyamide wheels mounted on highprecision ball bearings.

 FERRURES DE PORTES COULISSANTES MANUTENTION PAR MONORAIL 7,rue Gay Lussac 25000 BESANCON	Référence Item Nr: 9968N	Rail associé Combined track: 10600PAF
--	------------------------------------	---