

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils

**DIAMETRE NOMINAL** : 2 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 258 kg



**RECOMMANDATIONS:**

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.



**Vigouroux®**  
Au cœur de la chaîne

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils

**DIAMETRE NOMINAL** : 3 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 581 kg



### RECOMMANDATIONS:

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.

Rédigée par B.Garcia



**Vigouroux®**  
Au cœur de la chaîne

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils

**DIAMETRE NOMINAL** : 4 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 1030 kg



### RECOMMANDATIONS:

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.

Rédigée par B.Garcia

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils

**DIAMETRE NOMINAL** : 5 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 1620 kg



**RECOMMANDATIONS:**

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.

Route de Roquecourbe  
81120 REALMONT  
Tél : 05.63.79.25.70  
Fax : 05.63.79.25.79

## FICHE TECHNIQUE

-----  
**CONSTRUCTION DU CABLE** : CABLE 7 TORONS DE 7 fils

**DIAMETRE NOMINAL** : 6 mm


**ACIER** : ACIER GALVANISE

**CABLAGE** : CROISE DROITE

**AME CENTRALE** : METAL

**RESISTANCE DES FILS**: 1770 N/MM<sup>2</sup>

**CHARGE DE RUPTURE** : 2320 kg



**RECOMMANDATIONS:**

Le câble ne nécessite pas d'entretien particulier.

Néanmoins un examen visuel est recommandé afin d'identifier d'éventuels fils cassés.

Au premier fil cassé la résistance indiquée ci-dessus serait altérée.