




# Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla



Esimerkkikuva

## OMINAISUUDET

- Kolme pesupaikkaa
- Kolme eri korkeutta
- Compact -malli
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Iskunkestävä
- Kestää naarmuja
- Yksinkertainen puhdistus

- Saumaton pintakorjaus

## TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Varicor

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Pesukouru

## TARVIKKEET

- Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti
- Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella

| Tuotenro     | LV:nro. | Väri / pinta                          | Hanareikä                        | Ylivuoto | Viemäröinti    | B cm | H cm | T cm |
|--------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|------|------|------|
| 502.976.00.1 | 5619321 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta | Keskellä, vasemmalla ja oikealla | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140  | 30   | 39   |

| Tuotenro              | LV nro. | Väri / pinta                                                                                                                             | Hanareikä                        | Ylivuoto | Viemäröinti    | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>502.976.SX.1</b> * | 5619327 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta, Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta, Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta | Keskellä, vasemmalla ja oikealla | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |
| <b>502.976.79.1</b> * | 5619323 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta, Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta, Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta       | Keskellä, vasemmalla ja oikealla | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |
| <b>502.976.FY.1</b> * | 5619325 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta, Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta, Sisäinen sisustuslinja: karminpunainen / matta           | Keskellä, vasemmalla ja oikealla | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |
| <b>502.976.00.2</b>   | 5619322 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta                                                                                                    | Ei ole                           | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |
| <b>502.976.SX.2</b> * | 5619328 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta, Ulkoinen sisustuslinja: vaaleansininen / matta, Sisäinen sisustuslinja: valtamerensininen / matta | Ei ole                           | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |

| Tuotenro       | LV nro. | Väri / pinta                                                                                                                       | Hanareikä | Ylivuoto | Viemäröinti    | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| 502.976.79.2 * | 5619324 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta, Ulkoinen sisustuslinja: vaaleanvihreä / matta, Sisäinen sisustuslinja: metsänvihreä / matta | Ei ole    | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |
| 502.976.FY.2 * | 5619326 | Pesukouru: valkoinen (alpine) / matta, Ulkoinen sisustuslinja: oranssi / matta, Sisäinen sisustuslinja: karmiinipunainen / matta   | Ei ole    | Ei ole   | Vasen ja oikea | 140     | 30      | 39      |

\* Tilauskohtainen tuotanto