

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г.Новосибирск

28 октября 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 177» Дзержинского района города Новосибирска.
- 1.2.Адрес объекта: 630124, г. Новосибирск. ул. Куприна, д. 4
- 1.3.Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее здание 3 этажа, 4214,7 кв.м.
 - Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24150 га
- 1.4.Год постройки здания – 1965.
- 1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2022г.
- 1.6.Название организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 177» Дзержинского района города Новосибирска.
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 630124, г. Новосибирск. ул. Куприна, 4.
- 1.8.Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.9.Форма собственности – государственная.
- 1.10.Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования мэрии города Новосибирска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-00

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1.Сфера деятельности – образование.
- 2.2.Вид оказываемых услуг: реализация адаптированных образовательных программ.
- 2.3.Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
- 2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, ментальными нарушениями, инвалиды по общим заболеваниям.
- 2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность инвалидов – 10.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

•(Остановка транспорта ул.Есенина (троллейбус, автобус, маршрутное такси).

•Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 240 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3 - 7 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: на пути следования от остановки до центрального входа ОУ перепад высот в 0,45-0,50 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С) ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С) ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ (К,О, С, Г, У)

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, С) ДУ (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДУ (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ(К, Г, У),ДП-И (О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В настоящее время, для обучения непосредственно на объекте, школа условно доступна детям с ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для детей с тотальным нарушением зрения и слуха, и детей на инвалидных колясках школа частично доступна.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт асфальтового покрытия на пути движения от остановки, устранение перепадов высоты, устройство нормативных съездов. Устройство направляющих и маркировки.
2	Вход (входы) в здание	Необходима реконструкция центрального входа с устройством нормативного пандуса, перил лестницы и установка вызывного устройства. Сделать нормативную маркировку ступеней и препятствий на пути движения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Сделать нормативные направляющие и маркировку препятствий для С. Обозначить пути движения к эвакуационным выходам. На лестницах

		оборудовать нормативные перила. Устранить перепады высоты.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Обеспечить нормативное оснащение для детей с ОВЗ. Оборудовать доступный вход в спортивный зал.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать доступную санитарную зону
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт (установка нормативных средств информации и связи)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К) и ДП-И (О, С, Г, У)

4.3. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.3.1. согласование с общественными организациями инвалидов

- НМООИ «Ассоциация «Интеграция»;

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://www.s_177.edu54.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: на 5 л.

Рабочая группа в составе:

Заместитель директора по АХР


Соловьёва О. Н.

Куратор инклюзивного образования


Поплаухина Е. В.

Согласовано:

Специалист по УД

НМООИ «Ассоциация «Интеграция»




Нагорнова Т. А.

**1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1, 1.2		На входах отсутствует информация об объекте и телефонах для ситуационной помощи.		Обеспечить наличие информации на входе на территорию и по пути следования	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.3, 1.4		Бордюрные камни и перепады высоты на пути движения. Отсутствуют направляющие для движения.	К, О, С	Выделить путь движения для МПН, оборудовать его направляющими, устранить перепады высоты и препятствия.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует	К, О, С	Обустроить парковочное место.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территория прилегающая к зданию (участку)	ДУ (К, О, С) ДП-И (Г, У)		1.1., 1.2., 1.3, 1.4	Ремонт пути движения Оборудование парковочного места

Комментарий к заключению: Обустройство парковочного места для инвалидов, устранение перепадов высоты на путях движения по территории школы и размещение необходимой информации обеспечит полную доступность территории.

**1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/Нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1	Лестницы входов не оборудованы нормативными перилами. Отсутствует маркировка ступеней	К, О, С	Оборудовать нормативными перилами доступный вход. Сделать маркировку ступеней всех входов.	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет					Оборудовать нормативный пандус.	Реконструкция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.2	Соответствует нормативам и позволит маневрировать человеку на коляске.	К, О		
2.4	Дверь (входная)	есть		2.2, 2.3	Входные двери условно доступны по ширине. Порог значительно выше нормативного. Отсутствуют маркировка препятствий, ступеней и информационная вывеска шрифтом Брайля на входе.	К, С	При организации входа для К устранить перепады высоты. Для слабовидящих сделать маркировку препятствий и разместить на входах доступные вывески.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур				Необходимы тактильные направляющие	С	Сделать доступную маркировку	Индивидуальное решение с ТСР

2.6	Входная группа в вестибюле	2.4.	Для людей на колесном транспорте возможен, широкая калитка перекрыта металлокатком с внутренним проемом 70см.	К, О	Организовать доступный вход для людей на колясках.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Обеспечить нормативные перила, перепады высоты и маркировку.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С) ДП-И (Г, У)		2.1.-2.4.	Ремонт текущий. Индивидуальное решение с ТСР. Реконструкция.

Комментарий к заключению: Рекомендуется рассмотреть возможность оборудования нормативного пандуса и нормативных перил у входа в здание. Сделать маркировку ступеней и препятствий для людей с нарушениями зрения. Обеспечить доступный вход для К.

При выполнении всех рекомендаций можно обеспечить полную доступность входа.

**I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов Содержание	Виды работ
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото				
3.1	Коридор	есть	3.1.1 3.1.2	3.1.1 3.1.2	Ширина проездов достаточная, покрытие ровное. Значимых препятствий нет. Нет маркировки и направляющих для передвижения людей с нарушениями зрения.	К, О, С	Необходимо оборудовать нормативные направляющие движения для С.	Индивидуальное решение с ТСР Ремонт текущий
3.2	Лестница	есть	3.2.1 3.2.3	3.2.1 3.2.3	Перила не соответствуют нормативам. Часть лестниц не оборудована перилами. Есть перепады высоты при выходе с лестничных клеток. Отсутствует маркировка ступеней и препятствий.	К, О, С	Установить нормативные перила. У дверей со значительным перепадом высоты оборудовать перекатные пандусы.	Ремонт текущий
3.3	Пандус	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К, О	Рассмотреть возможность оборудования подъемных устройств.	Индивидуальное решение с ТСР Ремонт текущий
3.5	Дверь	есть	3.5.1 3.5.4	3.5.1 3.5.4	Много дверей с неудобными ручками и отсутствием нормативных информационных табличек	К, О, С	Устранить недостатки	Ремонт текущий

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6.1 - 3.6.4	Пути эвакуации не везде обозначены доступными пиктограммами. У эвакуационных выходов внутри помещений и со стороны улицы отсутствуют перила. Есть значительные перепады высоты на пути движения.	К, О, С	Обозначить пути эвакуации. Сделать нормативные перила. Устранить перепады высоты.	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт текущий
	Общие требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)		3.1.1-3.6.4	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт текущий

Комментарий к заключению: Устранение существующих недостатков и приобретение мобильных подъемников позволит обеспечить частичную доступность для всех категорий. При оборудовании лифта можно добиться полной доступности.

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/Нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.1.1- 4.1.4	Отсутствуют технические средства для людей с нарушениями слуха и зрения	С, Г	Обеспечить ТСП	Индивидуальные решения с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.2.1.- 4.2.4.	Нет доступа на сцену актового зала для К и О Отсутствуют технические средства для людей с нарушениями слуха и зрения. В спортивных залах могут возникнуть трудности при пользовании раздевалками.	К, О, С, Г	Обеспечить ТСП	Индивидуальные решения с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		4.3.1- 4.3.4	Оборудование столовой доступно при нанесении контрастных направляющих	С	Сделать контрастные направляющие для слабовидящих	Индивидуальные решения с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (К, С) ДУ (О, Г, У)		4.1.1- 4.3.4	Индивидуальные решения с ТСР

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности всех зон целевого назначения необходимы технические средства реабилитации.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5.1 - 5.4		Отсутствует доступная туалетная комната	К, О, С		
5.2	Душевая/ванная комната	нет			Отсутствует доступная душевая			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует маркировка, доступная для людей с нарушениями зрения. Нет помещений доступных О и К		Для людей с нарушениями зрения сделать информационные таблички, контрастное выделение входов и путей движения. Оборудовать минимум одну кабину доступную О и К	Индивидуальное решение с ТСР Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (О, С, Г, У)		5.1.-5.4.	Оборудовать доступный для К, О и С санузел

Комментарий к заключению: При выполнении всех рекомендаций можно обеспечить частичную доступность для всех категорий МГН.

**1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Исполнение и, размещение визуальных средств информации не соответствует по нормативам для людей с ОВЗ.	К, О, С, Г, У	Привести визуальную информацию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	нет				Г	Обеспечить акустические средства информации	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет				С	Обеспечить тактильные средства информации	Индивидуальные решения с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по тону

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С) ДЧ-И (К, Г, У) ДП-И (О)			Привести визуальную и тактильную информацию в соответствие с нормативами. Для обеспечения полной доступности необходимо приобретение ТСР

Комментарий к заключению: При приведении визуальной и тактильной информации в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 возможно обеспечение условной доступности для всех категорий МГН.