

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE VASTO S3 SRC – NOIRE

927114 à 927127 – pointure 34 à 47

La paire

DESCRIPTION

PRÉSENTATION :

Chaussure de sécurité basse en cuir pleine fleur noire.

COMPOSITION :

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge noir
- Doublure : textile Coolmax respirante
- Première de propreté : textile antibactérien sur mousse PU
- Embout de protection : composite insert anti-perforation non-métallique
- Semelle : injectée PU bi-densité



Réf. 927114 – pointure 34 - la paire
Réf. 927115 – pointure 35 - la paire
Réf. 927116 – pointure 36 - la paire
Réf. 927117 – pointure 37 - la paire
Réf. 927118 – pointure 38 - la paire
Réf. 927119 – pointure 39 - la paire
Réf. 927120 – pointure 40 - la paire
Réf. 927121 – pointure 41 - la paire
Réf. 927122 – pointure 42 - la paire
Réf. 927123 – pointure 43 - la paire
Réf. 927124 – pointure 44 - la paire
Réf. 927125 – pointure 45 - la paire
Réf. 927126 – pointure 46 - la paire
Réf. 927127 – pointure 47 - la paire

CARACTÉRISTIQUES

- Catégorie EPI : Cat. II
- Classification : S3
- Couleur : noir

APPLICATIONS CIBLES

Collectivités, services, industries

CONDITIONNEMENT

Emballage : La paire
Conditionnement : La paire

ENTRETIEN

Après chaque utilisation, laisser évaporer la transpiration accumulée dans la journée en stockant les chaussures dans un endroit frais, sec et aéré.

Laver à l'eau savonneuse avec une brosse souple, rincer et laisser sécher naturellement, loin d'une source de chaleur directe.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC