

4 pages

A l'attention de Mme BELINE RC-33

**ATTESTATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE
SELON LES DÉCRETS N° 96-97 DU 7 FÉVRIER 1996
ET N° 97-855 DU 12 SEPTEMBRE 1997**

1230

A Jany
cont'ds



PARTIES COMMUNES

NOM DU BATIMENT ET ADRESSE : 110/112, rue de Javel 75015 PARIS 99 et 101, rue de Lourmel 75015 PARIS	REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE : SARL VERNEUIL LILLE 9, bd Saint-Denis 75003 PARIS
NATURE DE L'IMMEUBLE : HABITATION	DATE DE CONSTRUCTION (1): Environ 1958 soit entre le 01/01/1950 et le 01/01/1980

DESCRIPTION DES PARTIES COMMUNES VISITEES :
 L'immeuble est à l'angle des rues de Lourmel et de Javel.
 Il comporte un niveau en infrastructure et en superstructure, 10 pour le 110/112 rue de Javel, 11 pour le 99 rue de Lourmel et 10 pour le 101 rue de Lourmel, avec en toiture des terrasses.
 La loge (avec fonction de logement) se situe au 101 rue de Lourmel.
 L'ensemble est desservi par 3 cages comportant chacune un escalier et un ascenseur.
 Au R-1 : couloir de circulation et local chaufferie.
 Au RDC : hall d'entrée par cage, local poubelle, loge uniquement au n°101, local EDF sous porche au n°101.
 A l'étage courant : des paliers, des gaines.
 Terrasse : locaux machinerie d'ascenseur.
 Aucune partie privative de l'immeuble (appartements ou caves) n'est prise en compte dans ce diagnostic.

TYPE DE CHAUFFAGE: Central au fuel.

PRELEVEMENTS	DESCRIPTION ET LOCALISATION	RESULTAT D'ANALYSE(2)
FLOCAGES		
Néant	Lors de la visite des parties communes aucun flocage susceptible de contenir de l'amiante n'a été repéré.	—
CALORIFUGEAGES		
JAV-LOUR - 12/98 - C01	Description: Aspect extérieur plâtre blanc plus isolant fibreux . Localisation: Tuyauterie au sous-sol dans la circulation et dans le local vide-ordures.	Pas d'amiante (rapport d'analyse 990104-8004C)
JAV-LOUR - 12/98 - C02	Description: Aspect extérieur plâtre blanc plus isolant fibreux . Localisation: Tuyauterie au sous-sol dans la circulation et dans le local vide-ordures.	Pas d'amiante (rapport d'analyse 990104-8005C)
	En conséquence, lors de la visite de l'immeuble, la présence de calorifugeages comportant de l'amiante n'a pas été constatée.	
FAUX PLAFONDS		
Néant	Lors de la visite des parties communes aucun faux plafond susceptible de contenir de l'amiante n'a été repéré.	—

DATE DE LA VISITE : 30 décembre 1998	DATE DE L'ATTESTATION : 5 janvier 1999
RESPONSABLE DE MISSION : Jean-Pierre GIRAUD 	POUR SIENA INGENIERIE : 

(1) Date du Permis de Construire - (2) Voir rapports du laboratoire WOLFF du 4 janvier 1999 ci-joint

SIENA INGENIERIE ne peut être tenu responsable des modifications de l'immeuble, postérieures à l'exécution de sa mission effectuée conformément aux Conditions Générales d'Intervention, qui seraient de nature à modifier les conclusions de la présente attestation.



LABORATOIRES WOLFF

DEPARTEMENT INDUSTRIE

Service Etudes Développement

IDENTIFICATION :

11 RUE DU PARCHAMP
92000 BOULOGNE BILLANCOURT
ECHANTILLON DE CALORIFUGEAGE
JAV-LOUR-12/98-C01 ASPECT EXTERIEUR
BADE ENTOILEE FIXEE AVEC PLATRE ET
ISOLANT FIBREUX DE COULEUR BEIGE

SIENA INGENIERIE

18 rue Marboeuf

F 75008 PARIS

INTERVENANT : JEAN-PIERRE GIRAUD

CLICHY, 1e 04/01/99

NATURE :

REFERENCE AFFAIRE : VERNEUIL-LILLE

RAPPORT D'ANALYSE
990104-8004C

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
PAR MICROSCOPIE OPTIQUE EN LUMIERE POLARISEE
en application du décret n°97-855 du 12 septembre 1997
modifiant le décret n°96-97 du 7 février 1996
pour les FLOCAGES, les CALORIFUGEAGES et les
FAUX PLAFONDS (Selon la Norme MDHS 77)

Le Département Industrie des Laboratoires WOLFF n'a pas procédé au
prélèvement de l'échantillon.

METHODE

L'échantillon a été préparé au laboratoire pour être analysé par
microscopie optique en lumière polarisée en dispersion de coloration
(dispositif McCrone).

OBSERVATIONS

Nombre de préparations

3

CALORIFUGEAGE

Absence d'amiante

Catherine AUBIN
Responsable du Service Etudes

Yvelise MALVAUT
Adjointe du Responsable du Service Etudes

ABSENT A LA SIGNATURE

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

20/22, rue Charles Paradinas - 92110 CLICHY - FRANCE - Tél. : 33 (0) 1 41 06 95 71 - Télécopie : 33 (0) 1 41 06 95 78
Société anonyme au capital de 1 500 000 F - 300 459 930 RCS NANTERRE - Siret 300 459 930 00024 - APE 743 B

GROUPE DES LABORATOIRES WOLFF : Laboratoires WOLFF, Laboratoires WOLFF ENVIRONNEMENT et Laboratoires SIMON FRANCE