

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 18-10-HELLEGOUAR'CH-5411

Date du repérage : 29/10/2018

Références réglementaires

Textes réglementaires	Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015.
-----------------------	---

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 16, rue du Moulin de l'Abbaye Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : . 44100 NANTES Section cadastrale IS, Parcelle numéro 76,
Périmètre de repérage : Maison de plain pied avec extension et garage indépendant
Type de logement : Maison T4
Fonction principale du bâtiment : Habitation (maisons individuelles)
Date de construction : < 1949

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Mme HELLEGOUAR'CH Yvette Adresse : 7, rue du Moulin de l'Abbaye 44100 NANTES
Le commanditaire	Nom et prénom : ... SCP BODIGUEL - NOTAIRE SCP BODIGUEL Adresse : 2, rue du Lac - BP9 44830 BOUAYE

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	RONGIER LAURENT	Opérateur de repérage	I.Cert Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 14/11/2017 Échéance : 13/11/2022 N° de certification : CPDI 2842

Raison sociale de l'entreprise : **DUGAST EXPERTISE** (Numéro SIRET : **529 261 760 00019**)

Adresse : **7 rue de l'Indre, 44980 Ste Luce/Loire**

Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **10240186804 / 30/09/2019**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 29/10/2018, remis au propriétaire le 29/10/2018
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 16 pages, la conclusion est située en page 2.