


Kontroll av fyrrom

En gjennomgang av varmesentral for boligselskap



Hvordan er tilstanden til fyrrommet i ditt boligselskap?

Mange borettslag og sameier har liten oversikt over tilstanden til varmesentralen i bygget, uavhengig av om det benyttes varmpumper, fjernvarme, bio-, olje-, gass- eller elektrokjel. Enkle tiltak kan gi store besparelser i både energi og fyringskostnader, samt øke levetiden på anlegget.

Hvorfor ha en gjennomgang?

- Redusert energibruk og driftskostnader
- Oversikt over enkle forbedringsmuligheter og vurdering av om det er lønnsomt med større tiltak
- Offentlig støtte til energieffektiviseringstiltak
- Kontroll av drift- og vedlikeholdsinstrukser
- Innføring av forbud mot oljefyring i Oslo 2020




Vi tar oppdrag for alle!

Trodde du at OBOS Prosjekt kun tok oppdrag fra kunder tilknyttet OBOS? Det er ikke riktig!

Vi tar imot oppdrag fra alle typer kunder innenfor bolig- og næringsbygg.






OBOS prosjekt tilbyr en rask og enkel gjennomgang av boligselskapets varmeanlegg.

Vi utarbeider en enkel rapport med forbedrings-tiltak boligselskapet bør gjennomføre, og informerer om hvilke tiltak det finnes støtteordninger for.

* Priser 2017/2018 oppgitt eks. mva, reise-kostnader kommer i tillegg. Kostnad for be-faring og utarbeidelse rapport tabell er kr 10 000 - 16 000. For boligses-kaper med kun ett fyrrom er prisen kr 10 000. Ved flere fyrrom og undersentraller avtales pris.

Det forutsettes at et styremedlem eller drifts-personell er til stede på befaring.





OBOS Prosjekt AS
Telefon: 22 86 57 96
obosprosjekt@obos.no
obosprosjekt.no

Avd. Oslo
Postadresse:
Pb. 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Besøksadresse:
Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Avd. Vestfold
Postadresse:
Pb. 293 Sentrum
3101 Tønsberg

Besøksadresse:
Storgaten 20
3126 Tønsberg

Avd. Innlandet
Postadresse:
Pb. 391
2303 Hamar

Besøksadresse:
Vangsveien 143
2321 Hamar

Avd. Rogaland
Postadresse:
Pb. 3525
4078 Stavanger

Besøksadresse:
Langflåtveien 29
4017 Stavanger

Avd. Midt-Norge
Postadresse:
Strandveien 43
7042 Trondheim

Besøksadresse:
Strandveien 43
7042 Trondheim

Avd. Stor-Bergen
Postadresse:
Vestre Strømkaien 7
5838 Bergen

Besøksadresse:
Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen

Avd. Nordvest
Postadresse:
Ystenesgata 6B
6003 Ålesund

Besøksadresse:
Ystenesgata 6B
6003 Ålesund

Avd. Sandvika
Postadresse:
Pb. 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Besøksadresse:
Leif Tronstads plass 6
1337 Sandvika

Avd. Follo
Postadresse:
Pb. 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Besøksadresse:
Torgveien 10
1400 Ski

Foto: Nadia Frantsen.
Illustrasjoner: David
Karlstrom. Januar 2017.
Med forbehold om
trykkefeil og endringer.