









Voorgevel




Achtergevel




Berging



Begane grond



Verdieping



Zolder



Adres : Dwarsweg 40
 Complex : 202015
 Bouwjaar : 1968
 Gewijzigd : 13-09-2013

Let op: Het is mogelijk dat de maten, zoals aangeven op deze tekening, afwijken van de werkelijke situatie. wij aanvaren geen aansprakelijkheid voor technische en redactionele fouten.